


Velunterstand BigRoof 600, Verschraubung



15.2.2011